



BBVR AS

Olsnesvegen 51
5285 Bruvik
bergenbvr@gmail.com
mob.: 99 16 57 26
Org nr.: 820 714 652

Tømmervågen borettslag
5101 Eidsvågneset
styre.nostetpanorama@gmail.com



Ventilasjon Rengjøring/Service

- Børsting av *avtrekks kanaler*
- Børsting av **til-luft kanaler**
- Rengjøring inni aggregat.
- Rens av **vifte-skovlene** med trykk luft.
- Rengjøring av **avtrekk og til-luft ventiler** med trykk luft.
- Børsting av **til-luft kanal** fra aggregat og ut til inntak **rist/ventil på yttervegg** ved tilkomst*.
- Rengjøring av utvendige til-luft rister hvor det er tilkomst*.
- Rengjøring av varmeveksler med trykk luft
- Balanserer ventiler iht. tegninger eller normalen.

1stk Leilighet Rengjøring 3200 + mva = 4000kr (transport er inkludert)

10stk leiligheter = 3500kr ink mva pr leilighet

Filter kommer i tillegg.
Kunde tildeler parkering plass.

Bergen BoligVentilasjon Rengjøring kan ikke stå ansvarlig for:

- *Skjulte feil & mangler i anlegget / kanaler.
- Kanaler med mat fett i for eks. fra kjøkkenventilator lar seg ikke rengjøre.
- Prisene forutsetter at aggregat er av type Flexit
- *Max tilkomst høyde 3.5 mtr fra gulv, over det må kunde sette opp stige/stilas.
- Kanal dimensjon Ø80 – 250 mm

Tilbudet står til 20.August 2019

Mvh

Ø. Mo

Øystein Mo
Bruvik, 25.03.2019


Rengjøringen utføres med bruk av undertrykk i kanalene (vifte) og roterende børste. Det skal ikke bli noe støv av arbeidet, da dette samles i filter bag.



Kanalene blir sjekket med kamera. Om vi finner feil eller mangler så lager vi gratis skade rapport.




Her er noen skader BBVR AS har oppdaget hjå tidligere kunder



Noen Før og Etter bilder, service og rens >>

FØR / avtrekk Bad

ETTER / avtrekk bad



Før / til-luft soverom flue & støv

Etter/ til-luft soverom



Før / inntak kanal



Etter



Etter at anlegget er kontrollert og rengjort monteres ventilene, og det blir tatt en sjekk av luftmengde er i balanse (balansering av systemet)

